


Häcksler Bezeichnung: Laubzerkleinerer Rapid 1400 Modell: Jahr:

GLORIA

Laubzerkleinerer
Rapid 1400



Pos.	Best.-Nr	Bezeichnung
1	726 725.0000	Einfülltrichter mit Pos. 13
2	609 973.0000	Blechschrabe
3	200 010.0000	Scheibe
4	609 878.0000	Sicherheitsschraube
5	727 235.0000	Gehäuse-Oberteil kpl.
6	606 070.0000 **	Sechskantschraube M8x20
7	539 821.0000 **	Abdeckscheibe
8	539 822.0000 **	Schlagmesser
9	610 038.0000 **	Boizen
10	539 820.0000 **	Mitnehmerscheibe
11	727 190.0000 **	Siebblech kpl.
12	539 823.0000 **	Schlagmesser
13	517 170.0000	Vierkantschraube
14	539 819.0000 **	Distanzscheibe
15	539 830.0000 **	Schlagmesser
16	539 818.0000 **	Distanzflansch
17	609 948.0000	Zylinderschraube M8x12
18	727 038.0000	Schneidwerkgehäuse
19	539 814.0000	Standbein hinten
20	539 793.0000	Standbeinverkleidung
21	525 880.0000	Zylinderschraube M6x14
22	610 050.0000	Scheibe
23	606 910.0000	Sechskantschraube
24	528 410.0000	Stopfen
25	539 816.0000	Standbein links
26	975 223.0000	Rad mit Blende
27	609 869.0000	Schnellbefestiger
28	202 260.0000	Scheibe B 13
29	605 790.0000	Blechschrabe
30	539 434.0000	untere Abdeckhaube
31	539 817.0000	Achse
32	539 540.0000	Zugentlastung
33	727 234.0000	Zugentlastung mit Ring
34	539 533.0000	obere Abdeckhaube
35	727 180.0000	Motor kpl. mit Kondensator
36	539 815.0000	Standbein rechts
37	727 233.0000	Schalter kpl.
38	610 048.0000	Schneidschraube
39	539 853.0000	Moosgummischnur
40	727 232.0000	Federvorstecker kpl.
41	727 236.0000 *	Messersatz best. aus Pos. 6-12, 14-16
42	975 234.0000 *	Bedienungsanleitung
43	975 239.0000 *	Ersatzteilliste
44	975 248.0000 *	Karton mit Druck

* ohne Abbildung
** Lieferung siehe Pos.41

Häcksler Bezeichnung: Laubzerkleinerer Rapid 1400 Modell: Jahr:

Laubzerkleinerer Rapid 1400

