


Sprayer Bezeichnung: Hochleistungssprayer 177 T Modell: Jahr:

GLORIA

Hochleistungssprühgerät
177 T



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
-	706 500.0000 *	SB Spritzrohr kpl. mit Düse (G-H 49-55)
-	727 141.0000 *	Satz Dichtungen für Sprühgeräte
1a-f	718 190.0000	Spritzrohr kpl. mit Düse (366.02 E)
1c-f	000 111.0000	SB Spezial-Flachstrahldüse (366.02 E)
2a-i	710 260.0000	SB Pumpengestänge kpl.
2e-i	727 142.0000	Kolbenteller kpl.
2a-n	710 240.0000	SB Pumpe kpl.
2b	611 170.0000	Dichtung Ø 15 x Ø 8 x Ø 3
2f	706 460.0000	SB O-Ring 28,15 x 3,5
2j	706 400.0000	SB O-Ring 38 x 5
2l-n	725 790.0000	SB Rückschlagventil kpl.
3a- m	718 400.0000	Schnellschlußventil kpl. (für Ausführung mit Spiralschlauch)
3k	613 320.0000	Filtersieb Maschenweite Ø 0,8mm
-	724 460.0000 *	Filtersieb Maschenweite 0,425mm
4	539 848.0000	Einfülltrichter
5	709 080.0000	Entlüftungsventil kpl.
6	618 170.0000	Dichtung Ø 15 x Ø 10 x Ø 3
7	706 410.0000	Manometer kpl. mit Pos. 6, 8
8	604 500.0000	Sechskantmutter
9	727 238.0000	Behälter kpl. mit Pos. 5-13a, 18, 19 und Bild
10	538 683.0000	Anschlußschraube
11	538 726.0000	Fußring
12	130 090.0000	O-Ring 14 x 2
13	538 915.0000	Anschlußwinkel (für Ausführung mit Spiralschlauch)
14	603 450.0000	O-Ring 7,9 x 2,1
15	726 159.0000	Spiralschlauch kpl.
16	532 080.0000	Übergangsstück
17	608 030.0000	Dichtung Ø 17 x Ø 12 x 2
18	718 030.0000	Kompressoranschluß
19	725 520.0000	Sicherheitsventil kpl.
20	725 996.0000	SB Tragriemen
21	726 080.0000 *	Spritzleitung kpl. ohne Spritzrohr
22	974 720.0000 *	Bedienungsanleitung
23	975 327.0000 *	Ersatzteilliste
24	973 664.0000 *	Karton ohne Druck

30

* Nicht abgebildet

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

