

ERING CONDOR Bezeichnung: B 448 H HV Modell: Jahr:

Ering Condor B 448 H HV
Art. Nr.: 26096, 26106



Blatt 1 von 1

Bild	Teil-Nr.	Bezeichnung	St.
	75350	Motor Tecumseh Centura 40S	
2	75290	Gehäuse 48 H B, El 99	1
3	72050	Klappe-Sicherheit 48H	1
4	80410	Winkel-Halte-Fangvorrichtung	1
5	72930	Schaltbügel Br. 48 Ergo	1
6	70230	Rad 180 mm GL, RAM 180-88	2
7	16060	Radbolzen HV	4
8	72090	HV-Klappe Griffteil re. + li. ER/93	4
9	72110	Tellerfeder 25x12,2x0,8	8
10	72060	HV-Blatt ER/93	4
11	73100	Bundbuchse Br. Griff - O	2
12	72070	HV-Griffteil re. ER/93	2
12	72080	HV-Griffteil li. ER/93	2
13	80190	Griffunterteil 48/85	1
14	74760	Griffoberteil 48m. Br. Ergo	1
15	70840	Rad 150 mm GL	2
16	80520	Stabilisierungsblech 48	1
17	72890	Seilzug-Motorbremse T m. Bowdenzug	1
19	80910	Achse-Sicherheitsklappe	1
19	80450	Feder Schenkel links	1
20	80490	Feder Schenkel rechts	1
22	13890	Federkeil Asp.	1
23	17830	Messerflansch Asp. 4 Tk. VV 82	1
24	85590	Scheibe-Reib-Messer	1
25	19870	Messerbalken 48 H B 85	1
26	19880	Messerbalken 48 S B R 85	1
27	80440	Sicherungsblech Messer RM	1
28	85680	Beilagscheibe Messer	1
29	17680	Messerschraube 2 1/2 Zoll	1
30	82410	Kabelklammer	1
31	80970	Kralenklammerscheibe-Achse Sicherheitsk.	1
32	13570	Sechskantschraube 8x16	4
33	88840	Zierkappe Rad 150-88	2
34	18500	Sechskantschraube 8x12	4
35	17070	Kralenklammerscheibe A8	1
36	17850	Sechskantschraube 8x12	2
37	12270	Sechskantschraube 5x40	2
38	13550	Sechskantschraube 8x30	3
39	72100	HV-Bolzen ER/93	4
40	82780	Mutter-Sperrzahn M8	8
41	82770	Mutter-Sperrzahn M8	8
42	88620	Mutter-Sperrzahn M10	4
43	82730	Flügelmutter M8	2
44	13380	Mutter selbstsichernd M8	3
45	72320	Zierkappe Rad 180 mm	2
47	10420	Senkschraube 8x12	4
48	13250	Beilagscheibe A10	4
49	19100	Beilagscheibe A 8	3
50	13370	Mutter M8	1
52	75070	Halbrundschraube 8x45	2
53	13280	Zahnscheibe A10	1
55	13380	Mutter M8	2
56	74730	Seilführung Holmstart	1
Änderung bei Modell Art. Nr.26106			
	73700	Motor Br. & Str. Quattro 40	1
17	72900	Seilzug Br. & Str. m. Bowdenzug Br.	1

